



## Balanza para colgar digital serie PCE-HS N

**balanza para colgar hasta 150 kg / valor máximo / función de pesaje de animales /  
permite desactivar el Auto-OFF / alimentación por batería**

La balanza para colgar digital ofrece una rápida y económica posibilidad de pesar objetos grandes. El peso se debe colgar en la balanza para colgar digital. La balanza para colgar se envía con un gancho y un mosquetón. La balanza para colgar es ideal para el sector industrial, pero también para el uso privado (p.e. la caza, la pesca, etc). La balanza para colgar digital integra una función que permite pesar animales vivos. Para ello determina el peso promedio de varias pesadas. La balanza para colgar digital también se puede usar como medidor de fuerza, pues está equipada con la función PEAK Hold (indicación del valor máximo) y el cálculo a la unidad Newton. La balanza para colgar digital dispone de la función de desconexión automática (se puede desactivar). En este [enlace](#) podrá encontrar una visión general de las balanzas para colgar. También dispone de realizar varios tarajes, algo muy útil cuando se va añadiendo peso o en la fabricación de mixturas. En nuestra gama de productos integramos otras balanzas de gancho. En caso que tenga alguna pregunta sobre la balanza para colgar consulte la ficha técnica o llámenos al teléfono **+34 967 543 548** para España o en el número **+56 2 562 0400** para Latinoamérica. Nuestros ingenieros y técnicos le asesorarán sobre esta balanza para colgar digital, y por supuesto, sobre el resto de productos en el campo [sistemas de regulación y control](#), de [medidores](#) o bien [balanzas](#). de la PCE Ibérica S.L.



Balanza para colgar serie PCE-HS N

- Rango máx. 150 kg
- Alimentación por batería (3 x AA 1,5 V)
- Desconexión automática (se puede desactivar)
- Función PEAK-Hold
- Permite tara múltiple
- Incluye el gancho y el mosquetón

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)  
Tel: +34 967 543 548 | Fax: +34 967 543 542 | Email: [info@pce-iberica.es](mailto:info@pce-iberica.es)  
<http://www.pce-iberica.es/>



## Especificaciones técnicas

### Carga máxima de la balanza para colgar

PCE-HS 50N	50 kg
PCE-HS 150N	150 kg

### Peso mínimo (ninguna indicación)

PCE-HS 50N	0,20 kg (200 g)
PCE-HS 150N	0,50 kg (500 g)

### Capacidad de lectura (d)

PCE-HS 50N	0,02 kg (20 g)
PCE-HS 150N	0,05 kg (50 g)

### Tolerancia / precisión

PCE-HS 50N	± 0,08 kg (80 g)
PCE-HS 150N	± 0,20 kg (200 g)

## Información general de la balanza para colgar

Tara	tara múltiple en todo el rango
Pantalla	altura de los dígitos 19 mm / LCD retroiluminado
Unidades de medida	kg / lb / N (Newton)
Alimentación	3 x batería AA 1,5 (3,6 V - 5 V)
Temperatura operativa	+5 ... +35 °C
Carcasa	plástico ABS
Peso	aprox. 400 g

## Imágenes de uso de la balanza para colgar



Balanza de gancho digital PCE-HS 150 pesando un cartón en la expedición.



La pantalla de la balanza de gancho digital de la serie PCE-HS mientras pesa.

### Contenido del envío

1 x balanza de gancho, 3 x baterías, 1 x gancho, 1 x mosquetón, 1 x instrucciones de uso

Aquí encuentra usted una visión general de [todas las balanzas](#) que le ofrece PCE Instruments.

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)  
Tel: +34 967 543 548 | Fax: +34 967 543 542 | Email: [info@pce-iberica.es](mailto:info@pce-iberica.es)  
<http://www.pce-iberica.es/>